






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5178	رقم الملصق	Vehicle type	HYUNDAI	نوع المركبة
Chassis Number	LC0410090	رقم الشاسيه	Car Color	Yellow	لون المركبة
Milage	21621 HM	العداد	Car Plate	60700	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint	    	بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدا على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	ملاحظات