






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5236	رقم الملصق	Vehicle type	Mercedes-Benz	نوع المركبة
Chassis Number	NMBH36SE1G3274309	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	472084	العداد	Car Plate	19254	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Glass front	 	كسرفى الزجاج الامامى	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
	  		

Notes	تاظح الم