






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	2091	رقم الملصق	Vehicle type	Chevrolet	نوع المركبة
Chassis Number	KL1VJ53K99B140313	رقم الشاسيه	Car Color	Silver	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	231980	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	    	خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	

Notes	تاظحالم