






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2107	رقم الملصق	Vehicle type	Suzuki	نوع المركبة
Chassis Number	JS2YC21S5A6301664	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	431205	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
The presence of the engine + gear has	  	لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	

Notes	ملاحظات