






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2120	رقم الملصق	Vehicle type	Mitsubishi	نوع المركبة
Chassis Number	MMBMG25HX9D00339	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	194436	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Pedal Broken right		كسرفي الدواسة يمين	
Dent Pedal right		طعج في الدواسة يمين	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Normal Gear		الجير عادي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	

Notes	ملاحظات