

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5248	رقم الملصق	Vehichle type	HONDA	نوع المركبة
Chassis Number	JHLRE48537C407242	رقم الشاسيه	Car Color	GREEN	لون المركبة
Milage	243888	العداد	Car Plate	385495	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Dent In Front Door right			طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Rear Door right			طعج في الباب الخلفي يمين
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
		0	
		8	
	H	THAT HE WAS A SECOND TO SE	
		N 1	
		19 19	
	H	1 19	

Notes	تاظحالم