






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5251	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MDHBN7AD2DG030893	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	280395	العداد	Car Plate	554819	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Right Headlight Is Broken back		كسرفي الايت يمين الخلفي	
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الي صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظح الم