

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5256	رقم الملصق	Vehichle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	1GCEK14J58Z156647	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	303176	العداد	Car Plate	258164	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender right			طعج في الرفرف الخلفي يمين
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		0	تبديل التواير
Cover Maintenance			صیانة کفرات
	H A	The Hall	
		V    s	
		19 19	
	H	1 19	

ı	Notes	تاظحالم