





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6735	رقم الملصق	Vehicle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	1GTHK29K28E122726	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	320812	العداد	Car Plate	179421	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Left Headlight Is Broken back		كسرفي الاليت يسار الخلفي	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Dent Pedal left		طعج في دواسة يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance	صيانة كقرات		
			
			

Notes	ملاحظات