

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5188	رقم الملصق	Vehichle type	BMW	نوع المركبة
Chassis Number	WBAWX3108CLW42374	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	486711	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Right Headlight Is Broken back			كسرفي اللايت يمين الخلفي
Left Headlight Is Broken back			كسرفي اللايت يسار الخلفي
Dent In Rear Fender left			طعج في الرفرف خلفي يسار
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance		0	صیانة کفرات
The car is not running			السيارة لا تعمل
		0	
	H	The Market of th	
		1 1	
		19	
	H	1 1 19	

Notes	تاظحالم