






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5187	رقم الملصق	Vehicle type	SUBARU	نوع المركبة
Chassis Number	JF2GP25D9DG072265	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	43063	العداد	Car Plate	559471	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	    	خدوش على الصيغ	<p>السيارة بحاجة الى صيانة عامة</p>
The Car Needs General Maintenance			

Notes	تاظحالم