





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5176	رقم الملصق	Vehicle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	3GNFC16JX8G204388	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	254080	العداد	Car Plate	392811	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Right Headlight Is Broken back			كسرفى الالبت يمين الخلفى
Left Headlight Is Broken back			كسرفى الالبت يسار الخلفى
Right Headlight Is Broken front			كسرفى لبت يمين الامامى
Broken Bumper front			كسرفى صدام الامامى
Dent In Front Fender right			طعج فى الرفرف الامامى يمين
Dent In Rear Fender right			طعج فى الرفرف الخلفى يمين
Dent In Front Door right			طعج فى الباب الامامى يمين
Dent In Rear Door right			طعج فى الباب الخلفى يمين
Automatic Gear			الجير اتوماتيك
Scratches On Paint			خدوش على الصيغ
Change Tires			تبدال التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
Broken Glass Back LEFT			كسرفى الزجاج خلفى يسار

Notes	تاظحالم