

**INTERNATIONAL
GERMAN**



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات


نوع السيارة : لاندكروزر أبيض
رقم اللوحة : 223459
موديل السيارة : 2007

نوع الفحص : شاصي ماكينة جير فقط
وقت الفحص : 04:00
تاريخ الفحص : 2024-02-03

ملاحظات عامة على السيارة

★ لم يتم فحص التبيرة كهرباء
★ [اسكنر] وهذا على رغبة العميل
★ The car is not checked electricity
★ Scanner This is the client's desire

- ١ تعديل في الواجهة + اجزاء البوبي
- ٢ تم تبديل البانة
- ٣ كسرليت خلفي يمين + دواسة يمين
- ٤ طبع + خدوش في البوبي + غسيل سقف
- ٥ تم فك كاسكيتات ماكينة -- حلا + طعجات اثرحصا اسفل السيارة
- ٦ تم رش الشاصي جار + محل غير مسؤول عن الشاصي
- ٧ تبديل صوفة دبل -- تم فك برااغي جير + كرنكس جير + تم فك دبل
- ٨ تبديل كاسكيت دبل + تشيبك طبة كرنكس ماكينة
- ٩ تبديل صوفة اكس خلفي ++ تاكل جسر خلفي اثرا حللا
- ١٠ تعديل راس الشاصي خلفي يمين يسار
- ١١ تشيبك سلنسر + لحام -- فك واصلاح استيرنج بوكس
- ١٢ طبع قواعد صدام امامي على راس الشاصي يمين يسار
- ١٣ تشيبك الابراج - خشونة في ماكينة -- تبديل التایمنج + طربمة زيت ماكينة + جير
- ١٤ تشيبك الظفيرة + كمبيوتر + برمجة -- تشيبك فالف بادي الجير -- شد بادي
- ١٥ تشيبك عمود الشفت



- ١ رفف امامي يمين يسار
- ٢ ١/٢ الباب امامي يمين
- ٣ ١/٢ الباب خلفي يسار
- ٤ البانة + ١/٢ شنطة
- ٥ دواسات + صدامين توقيع العميل

فقرة الماكينة: قوة الماكينة: ٨٠ %
الصيغة checked based on the customer's desire

- يتم فحص السيارة كالتالي (The car has been checked as follows)
- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي تم تطهيره من قبل مهندس الماكينة.
 - محل غير مسؤول عن أي أخوات خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصالح.
 - لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
 - فحص الصبغ بناء على طلب العميل.