تقرير المركبة							
Car Sticker	5366	رقم الملصق	Car Motors	دروف	علامة المركبة		
Chassis Number	1FTSW31L33ED47279	رقم الشاسيه	Car brand	اف 350	فنة المركبة		
Milage	178,691.00	العداد	Man.Year	2003	سنة الصنع		

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
Others	اخری - Others		الشاصي - ٥	Gear	الجير -
Air conditioning check	تشبك على المكيف	Front chassis (left) Head	طعج راس شاصي امامي	Gear clutch	تشييك كلتش الجير
		Dent			
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)		طعج راس شاصي امامي يمين		
		Front chassis (Right) Head Dent Rock hit.	طعج راس شاصي امامي		
		Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين		
		Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا		
		Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا حلا اسفل السيارة فحص الشاصي غير دقيق		
		Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا حلا اسفل السيارة فحص الشاصي غير دقيق		
		Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا حلا اسفل السيارة فحص الشاصي غير دقيق		
		Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the Chassis Chassis not inspected due to	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا حلا اسفل السيارة فحص الشاصي غير دقيق		
	تشيك على السيانسر (الشكمان)	Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the Chassis Chassis not inspected due to gar	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا حلا اسفل السيارة فحص الشاصي غير دقيق		

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

. وَجُود ضَرر في الشاصي (لا يشمل أي اجزاء آخرى مرتبطة بالشاصّي) مثل راس الشّاصي أو جسور الشّاصي. . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في النقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.