






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6832	رقم الملصق	Vehicle type	Daewoo	نوع المركبة
Chassis Number	KL5UM52JECU006858	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	122846	العداد	Car Plate	235121	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Broken Glass front		كسرفي الزجاج الامامي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Rust In Body		صدأ على بودي	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	ملاحظات