تقرير المركبة							
Car Sticker	5503	رقم الملصق	Car Motors	NISSAN	علامة المركبة		
Chassis Number	MNTBD03S386001431	رقم الشاسيه	Car brand	Navara	فنة المركبة		
Milage	389,000.00	العداد	Man.Year	2008	سنة الصنع		

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine		
Repair		Deal 19 de				
Suspension	تصليح نظام التعليق	Back light	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات	
System.	استان المالية	crack	ا الله الله الله الله الله الله الله ال			
Engine belt and	تبديل سير الماكينة +					
bearings	بين سير محديد . البرينجات					
replacement.	البرينجات					
Engine mount						
replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Engine fan replacement.	تبديل مروحة الماكينة					
Slight engine oil						
leak.	تهریب زیت ماکینة خفیف					
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف					
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف					
Leakage from	تهریب زیت من مجموعة					
steering box	الستيرنج					
Gear service	سیرفیس جیر					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
General	تشييك على الكهرباء					
electrical check	العامة					
Cicoti ioui ciicok	5102/					
Others	اخری - Others		الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
No Issues		Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head	طعج راس شاصي امامي يسار طعج راس شاصي امامي يمين	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit.	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues		(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا	No issues	لا يوجد ملاحظات	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the Chassis	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا حلا اسفل السيارة		لا يوجد ملاحظات	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	(left) Head Dent Front chassis (Right) Head Dent Rock hit. Rust on the	طعج راس شاصي امامي يمين ضرب حصا حلا اسفل السيارة		لا يوجد ملاحظات	

بحاجة لى تشغيل السيارة لى اعادة الفحص

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غَير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه

ًا- وُجُود ضَرر في الشاصي (لاَّ يشملُ أي آجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشَّاصي أو جَسور الشَّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

# تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.