

تقرير المركبة

Car Sticker	5607	رقم الملصق	Car Motors	Lexus	علامة المركبة
Chassis Number	JTJHT00W623517672	رقم الشاسيه	Car brand	XL 470	فئة المركبة
Milage	422,012.00	العداد	Man.Year	2002	سنة الصنع

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Check Engine Light.	خطأ في
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Check oil Lefters	تشبيك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينة			Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Front differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جبر خفيف				
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جبر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical ch	تشبيك على الكهرباء العامة				
Others - اخرى		Chassis - الشاصي		Gear - الجير	
Steering joints check	تشبيك على الجمبينات البانة	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	Gearbox delay	تاخير في الجير
Four-wheel-drive check	تشبيك على الدبل	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	Gear changes and turbine check	تشبيك على تبديلات الجير + التوربين
Silencer (exhaust) check	تشبيك على السيلنسر (الشكمان)	Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار		
		Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين		
		Rock hit.	ضرب حصا		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبيغ كامل
اصلاح نظام التشغيل لتأكد من الجير

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

- يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرنا عند اتباع الإجراءات أدناه
- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالمانى) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
 - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
 - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جيسور الشاصي.
 - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
 - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.