






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6840	رقم الملصق	Vehicle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	MMBMG45H6LH21535	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	149791	العداد	Car Plate	323225	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	

Notes	تاظحالم