




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	7126	رقم الملصق	Vehicle type	YUTONG	نوع المركبة
Chassis Number	LZYTGTC24H1009561	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	73804	العداد	Car Plate	308322	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			
			

Notes	تاظح الم