






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	8637	رقم الملصق	Vehicle type	CADILLAC	نوع المركبة
Chassis Number	1G6KD57Y36U157614	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	MI	العداد	Car Plate	191274	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	

Notes	ملاحظات