تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7340	رقم الملصق	Car Motors	TOYOTA	علامة المركبة		
Chassis Number	RKLBA0BE7N1003528	رقم الشاسيه	Car brand	COROLLA	فئة المركبة		
Milage	34128	العداد	Man.Year	2022	سنة الصنع		

image	04120		Man. real	2022	Ç
الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Dents because of speed bumps	طعج خفیف اثر مطبات
Mechanic	hs - الميكانيك	Visual	النظري -	Others	اخری - ۵
Check	110	Violati	<u> </u>	Stillore	<i>y</i> 55 ·
Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق		لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine service	سيرفيس ماكينة				1
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	N	lotes Related to the	دطات تخص المركبة - Car	ملا	

صيغ البانة +صدام امامي Pane paint + front bumper

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُة) منَّ داخل تَّطْبيق مزاد قطر

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عُير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

ل- يتم سريت على حب ربي حرب و . 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جَسور الشاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات : ما:

يُ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا وقة

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.