تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7346	رقم الملصق	Car Motors	Geely	علامة المركبة		
Chassis Number	LB3762KZ6PX402388	رقم الشاسيه	Car brand	Coolray	فئة المركبة		
Milage	39741	العداد	Man.Year	2023	سنة الصنع		

•	•		•		
Engine	الماكينة - و	Coor	e unit	Changi	al #11
Engine	الماديت و	الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعدیل شاصی امامی یمین
				Rock hit.	ضرب حصا
Mochanic	he - shilsoll	Visual	النظر م	Othor	اذر م - ع
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
		lotes Related to the	حظات تخص المركبة - Car	ملا	

Pane paint + front bumper There is a break in the radiator صبغ البانة +صدام امامى

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتّم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

كة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

تم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.