تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7394	Car Motors رقم الملصق	TOYOTA	علامة المركبة		
Chassis Number	RKLBA0BE7N1003528	Car brand رقم الشاسيه	COROLLA	فئة المركبة		
Milage	34,128.00	Man.Year נונשטו	2022	سنة الصنع		

Milage	34,128.00	ادعنا	Man.Year	2022	سنة الصنع
Engine - الماكينة		- Gear - الجير		Chassis - الشَّاصي	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Dents because of speed bumps	طعج خفیف اثر مطبات
M - الميكانيك Check Suspenssion	lechanichs	- النظري	Visual	۱ - اخ ری	Others
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine service	سير فيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	
		or related to the	Jan . 3 - 5		

Pane paint + front bumper	صبغ البانة +صدام امامي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب الرجاع المركبة في الدالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير