






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	6714	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A63FP158424	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4432	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper front		كسرفي الصدام الخلفي	طعج في الصدام الخلفي
Broken Bumper back		خدوش على الصغ	تقشف على بودي
Dent In Bumper back		صدا على بودي	السيارة بحاجة الي صيانة عامة
Scratches On Paint		تبدال التواير	صيانة كفرات
Austerity In Body		داخل السيارة بحاجة الي تنظيف	السيارة لا تعمل
Rust In Body		لا يوجد مفتاح السيارة	
The Car Needs General Maintenance			
Change Tires			
Cover Maintenance			
The Car Needs Cleaning From Inside			
The car is not running			
There is no car key			

Notes	تاظرالم