






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينية والجير		
Car Sticker	6639	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A65DS753964	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	7105	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدا على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الي صيانة عامة	
Change Tires		تبدل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الي تنظيف	
The car is not running		السيارة لا تعمل	
There is no car key		لا يوجد مفتاح السيارة	
The front end is broken	الواجهة الامامية مكسورة		

Notes	ملاحظات