






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	8694	رقم الملصق	Vehicle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	JE6MD12G39A701156	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	217134	العداد	Car Plate	37238	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back	    	طعج فى الصدام الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	
The battery needs to be changed		البطارية بحاجة الى تغيير	
Car meter not working		عداد السيارة لا يعمل	

Notes	تاظحالم