

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : كيا بيكانتو ابيض
رقم اللوحة : 849014
موديل السيارة : 2022

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصي فقط
وقت الفحص : 05:20
تاريخ الفحص : 2024-05-15

ملاحظات عامة على السيارة

١ طعجات اسفل السيارة اثر مطبات touches under car by humps

٢ سرفس للماكينة والجبر engine / gear service

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 93 %



توقيع العميل

* لم يتم فحص السيارة كهرباء
(اسكنر) وهذا نظري بغيه العميل
* The car is not checked electricity
(Scanner) This is the client's desire

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً الجير من اليد
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة فقد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد

55490.

05/11/2024 19:18:24

Diagnostic Report

Customer

Vehicle

Year	2022
Make	Kia
Model	Picanto
Engine	4
License	849014

Repair Order

Symptoms

Technician

Last Name	Generic User
-----------	--------------


RO Notes

RepairLink

Tech Notes

Diagnostic Report

Diagnostic Result



MTS 5200 Engine Analyzer © Robert Bosch LLC

Diagnostic Report

Diagnostic Result

Battery Charging Utility

Elapsed Time

00:00.01

Discharge Time


00:00.00

Charge Time

00:00.01

Battery Voltage

13.86



Status: Charging Battery

Start Battery Charging

Start Discharge of Battery

Stop Battery Charging

Diagnostic Report

Diagnostic Result

93.9K Ω

89.7K Ω Minimum	94.3K Ω Average	101.5K Ω Maximum	Reset
---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------

Operating Mode
Resistance

Measurement Range
Auto Range

Lead Help

Print