

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : نيسان باترول ابيض
رقم اللوحة : 796266
موديل السيارة : 2019

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصى فقط
وقت الفحص : 05:25
تاريخ الفحص : 2024-05-15

ملاحظات عامة على السيارة

١ حلا كثيف اسفل السيارة rusty under car

٢ طعجات اسفل السيارة اثر حصا touches under car by stones

٣ تم فك الماكينة engine already opened

٤ تبديل رودات استيرينج change steering tie rod end

٥ تبديل بوشات مقصات امامى وخلفى change front / rear suspension bushing

٦ تشيك الصبايات check valves

٧ سرفس ماكينة وجبر engine / gear service

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 88 %



توقيع العميل

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire
- المحرك على الكمبيوتر - الشاصى - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن عراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

55460

Diagnostic Report

Customer

Vehicle

Year	2019
Make	Nissan
Model	patrol
Engine	v6
License	796266

Repair Order

Symptoms

Technician

Last Name	Generic User
-----------	--------------


RO Notes

RepairLink

Tech Notes

Diagnostic Report

Diagnostic Result



MTS 5200 Engine Analyzer © Robert Bosch LLC

Diagnostic Report

Diagnostic Result

Battery Charging Utility

Elapsed Time

00:00.01

Discharge Time


00:00.00

Charge Time

00:00.01

Battery Voltage

13.86



Status: Charging Battery

Start Battery Charging


Start Discharge of Battery

Stop Battery Charging

Diagnostic result

88.0%

44 %	80.8 %	99.9 %
<u>Minimum</u>	<u>Average</u>	<u>Maximum</u>



© GM Corp

Load

print