| تقرير المركبة  |                   |                              |           |               |  |  |  |  |
|----------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| Car Sticker    | Y-7903            | Car Motors رقم الملصق        | ي ادنو يه | علامة المركبة |  |  |  |  |
| Chassis Number | KMHCT41C1EU526489 | Car brand رقم الشاسيه        | تنسكأ     | فئة المركبة   |  |  |  |  |
| Milage         | 259,044.00        | Man.Year <sup>נ</sup> ור שטו | 2014      | سنة الصنع     |  |  |  |  |

| Milage                  | 259,044.00                | ادعلا  | ¹Man.Year                               | 2014                                     | سنة الصنع                        |
|-------------------------|---------------------------|--|---|--|----------------------------------|
|                         |                           |  |   |  |                                  |
| - الماكينة              | Engine                    | Gear - الجير                                 |   | Chassis - الشاصي                         |                                  |
| Timing chain and oil    |                           | <b></b>                                      |   | ,  | ,                                |
| pump check              |                           | Shock on Shifting.                           | دقة على الجير                           | Head Dent/Repair                         | طعج/تعدیل راس شاصی خلفی<br>بسار  |
|                         |                           | Gear changes and turbine check               | تشبيك على تبديلات الجير +<br>التوربين   | Rear chassis (Right)<br>Head Dent/Repair | طعج/تعديل راس شاصىي خلفي<br>يمين |
|                         |                           | Check Axels                                  | تحقق من المحاور                         | <b>,</b>                                 | ضرب حصا                          |
|                         |                           | CHOOK? WOID                                  | 33 0 0                                  | - CONTINU                                |                                  |
|                         |                           |  | -                                       |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
| M - الميكانيك           | echanichs                 | - النظري                                     | Visual                                  | ا - ا <b>خ</b> رى                        | Others                           |
| Repair Suspension       |                           |  |   |  |                                  |
| System.                 | تصليح نظام التعليق        | Back light crack                             | كسر في الضوء الخلفي                     | No Issues                                | لا يوجد ملاحظات                  |
| Check tire & Wheel      |                           |  |   |  |                                  |
| alignment.              | فحص تواير وعمل ميزانية    | Front light crack                            | كسر في الضوء الامامي                    |  |                                  |
| Engine belt and         |                           |  | *************************************** |  |                                  |
| bearings                | تبديل سير الماكينة +      |  |   |  |                                  |
| replacement.            | البرينجات                 |  |   |  |                                  |
| Gear mount              |                           |  |   |  |                                  |
| replacement.            | تبديل كراسي جير           |  |   |  |                                  |
| Engine mount            |                           |  |   |  |                                  |
| replacement.            | تبديل كراسي ماكينة        |  |   |  |                                  |
| Slight engine oil leak. |                           |  |   |  |                                  |
| Gear service            | سیر فیس جیر               | 1  |   |  |                                  |
|                         | }                         | <del>:</del>                                 |   |  |                                  |
| Engine service          | سيرفيس ماكينة             | <u></u>                                      |   |  |                                  |
| Brake service           | سير فيس بريك              |  |   |  |                                  |
| General electrical      |                           |  |   |  |                                  |
| check                   | تشييك على الكهرباء العامة |  |   |  |                                  |
| Airbag check            | تشيك على الايرباق         |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           | <u> </u>                                     |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           | <u> </u>                                     |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           | <u>.                                    </u> |   |  |                                  |
|                         |                           |  |   |  |                                  |
|                         |                           | 1  |   | i  |                                  |

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Paint right side + left rear fender + front left fender + front and rear bumpers

صبغ جنب يمين +رفرف خلفي يسار +رفرف أمامي يسار +صدام امامي وخلفي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحصّ المركبة منّ مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُ) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مّثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير