





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينية والجير		
Car Sticker	8817	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FK0GX593008	رقم الشاسيه	Car Color	Turquoise	لون المركبة
Milage	485279	العداد	Car Plate	5625	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front		كسرفى صدام الامامى		
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى		
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى		
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى		
Fading On Paint		بهتان على الصيغ		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
Austeriry In Body		تقشف على بودى		
Rust In Body		صدأ على بودى		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires		تبديل التواير		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		
Broken Wing Mirror Right		كسرفى مرآة الجناح يمين		
The battery needs to be changed		البطارية بحاجة الى تغيير		

Notes	تاظهرالم