

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	8823	رقم الملصق	Vehichle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FK3GX631380	رقم الشاسيه	Car Color	Turquoise	لون المركبة
Milage	416103	العداد	Car Plate	5903	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Fender left			طعج في الرفرف امامي يسار
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint	1		خدوش على الصبغ
Austerity In Body			تقشف على بودي
Rust In Body		* A	صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
The battery needs to be changed			البطارية بحاجة الى تغيير

Notes	تاظحالم