تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10500	Car Motors رقم الملصق	Mitsubishi	علامة المركبة				
Chassis Number	4E3AK64R89E901698	Car brand رقم الشاسيه	Eclipse	فئة المركبة				
Milage	87,257.00	Man.Year <sup>בונ</sup> שטו	2009	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصى	Chassis
Check oil Lefters		Shock on Shifting.	دقة على الجير		داددداد ضرب حصا
	تشبیك على جنزير الصدر +		٠,٠,٠,٠	T TOCK THE	
pump check	مضخة الزيت				
.!					
atte to M	a ale australe a	te +ti	Minary I	• •	Otherna
M - الميكانيك	ecnanicns	- النظري	visuai	ا ـ اخرى	otners
Repair Suspension	s.t.str 11::t .s	Frant Assidant	الدين ال	Battery and	تشييك البطارية والدينامو
System.	تصليح نظام التغليق	Front Accident.		alternator check	تسييت البصارية والدينامو
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident	حادث خلفي	Air conditioning	تشيك على المكيف
Engine belt and	مسل ورير وحال ميراب	rical Accident.		CITCCK	حیت عی احیت
bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
replacement.		Front Section Repair.	No Translation		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount		<u> </u>			
Geal mount					
	تبدیل کر اسی جیر				
replacement. Engine mount	تبدیل کر اسی جیر				
replacement.	تبدیل کر اسی جیر تبدیل کر اسی ماکینة				
replacement. Engine mount	تبديل كر اسي ماكينة				
replacement. Engine mount replacement.	تبديل كر اسي ماكينة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak.	تبديل كر اسي ماكينة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak.	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	تبدیل کر اسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جبر خفیف سیرفیس جبر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك		ات تخص المركبة - Car		

# صبغ رفرف امامي يمين ويسار. صدام امامي خلفي Painted front fenders, right and left. Front rear bumper

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

### مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

# 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير