

INTERNATIONAL GERMAN



دولي الألماني

فحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : جيلى - اسود

رقم اللوحة : 709779

موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصى ماكينه جبر

وقت الفحص : 01:35

تاريخ الفحص : 2025-02-25

ملاحظات عامة على السيارة

طعجات اسفل السيارة اثر مطبات

تم فك كرنكيس ماكينه

تبديل كاسكيت كرنكيس ماكينه

البودى بحاجة الى غسيل

سيرفس للماكينه وجبر

تعديل فى البانه

١ تعديل فى اجزاء من البودى

٢ تشيك على هوزات الرديتر تهريب

٣ تبديل صوفة اكسل يمين داخلية

٤ طعجات وخدوش فى البودى + الرنجات

٥ صوت فى الجانبينات

٦ كسر فى المرايا يسار

٧ تم فك صدر ماكينة + غطاء الصباب

١ باب امامى وخلفى يمين

٢ صدامين

فحص

الصبغ

% 91

قوة الماكينة:

★ لم يتم فحص السيارة كهرباء
{اسكنر} وهذا على رغبة العميل

★The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire

شركة ذات مسؤولية محدودة د.م.م

توقيع العميل



تم فحص السيارة كالاتي