

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2409	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MDHBN7AD6GG708291	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	713036	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	لاي	تفاصيل تقرير الفحص النف
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Left Headlight Is Broken back			كسرفي اللايت يسار الخلفي
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint	1		خدوش على الصبغ
Austerity In Body			تقشف على بودي
Rust In Body		7	صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are mis			. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة

Notes	تاظحالم	