

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2422	رقم الملصق	Vehichle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	3GTP29E71DG105750	رقم الشاسيه	Car Color	BRPWN	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	42666	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	لري	تفاصيل تقرير الفحص النف
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender right			طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent Pedal right			طعج في الدواسة يمين
Dent Pedal left			طعج في دواسة يسار
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		7	خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are mis			. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة

Notes	تاظحالم