






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2401	رقم الملصق	Vehicle type	HYUNDAI	نوع المركبة
Chassis Number	KMHWG81R1HU894364	رقم الشاسيه	Car Color	GRAY	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	722814	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرت في صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Dent In The Trunk back		طعج في الشنتلة الخلفي	
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين	
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
Some parts of the car's engine are mis		. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة	

Notes	ملاحظات