

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2419	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MR0EX12GX92017912	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	123313	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Right Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يمين الخلفي
Left Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يسار الخلفي
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين طعج في
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
Rust In Body	•	صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires	H	تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are miss		. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة
		19
	0	

Notes تناظح الم