





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	9279	رقم الملصق	Vehicle type	SUZUKI	نوع المركبة
Chassis Number	TSMYD2A24LM756142	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	83917	العداد	Car Plate	808829	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper back		كسرى الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفي	
Dent In The Trunk back		طعج فى الشنطة الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			
			

Notes	ملاحظات