تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-10755	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة					
Chassis Number	JTEHJ09J065156977	Car brand رقم الشاسيه	VX	فنة المركبة					
Milage	374,877.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2006	سنة الصنع					

Milage	374,877.00	ادعن	¹ Man.Year	2006	بنه الصنع
5 · a 11	Facility	. 10	C	3.5%	Characia
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear		Chassis
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gearbox delay		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي مامي يسار
Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الذبت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوريين	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصیی مامی یمین
pump check	.,	turbine official		Rear chassis (left) Head Dent/Repair	ي يري طعج/تعديل راس شاصي خلفي ساد
				i	طعج/تعديل راس شاصي خلفي
			·	Rock hit.	میں ضرب حصا
				Rust on the Chassis	علا اسفل السيارة
				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق وجود جار
Me - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اخدی	Others
Repair Suspension		2,3		Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي		شيك على الدبل
Check tire & Wheel	<u> </u>			Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي		شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.				/	:
Rear differential	تبديل كرسي دفرنش امامي				
mount replacement.	تبدیل کر سي دفرنش خلفي				
mount replacement. Slight engine oil leak.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak.	تبدیل کر سي دفرنش خلفي				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil	تبدیل کر سی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box	تبديل كرسي دفرنش خلفي تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جبر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جبر				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تمریب زیت ماکینة خفیف تمریب زیت جیر خفیف تمریب زیت دفرنش خفیف تمریب زیت دفرنش خفیف تمریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جیر				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تمریب زیت ماکینة خفیف تمریب زیت جبر خفیف تمریب زیت دفرنش خفیف تمریب زیت دفرنش خفیف تمریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جبر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك				
mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تمریب زیت ماکینة خفیف تمریب زیت جبر خفیف تمریب زیت دفرنش خفیف تمریب زیت دفرنش خفیف تمریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جبر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك				

		1					
		·	-				
Nation Doluted to the Court of Call said of the Na							

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete dyeing. There are traces of a heart

صبغ كامل<u>.</u> يوجد اثار قلب

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

و جود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير