




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	9288	رقم الملصق	Vehicle type	Honda	نوع المركبة
Chassis Number	19XFB2624FE901073	رقم الشاسيه	Car Color	Brown	لون المركبة
Milage	238239	العداد	Car Plate	676335	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front		كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In The Bonnet front		طعج فى البونه الامامى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In Rear Door right		طعج فى الباب الخلفى يمين	
Dent In Front Door left		طعج فى الباب امامى يسار	
Dent In Rear Door left		طعج فى باب خلفى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
Change Tires		تبديل التواير	
			
			

Notes	تاظح الم