نوع الفحص : engine gear/ chassis only	نوع السيارة : MG white38386
وقت الفحص : 04:40	رقم اللوحة : 861069
تاريخ الفحص : 2024-04-20	موديل السيارة : 2022

ملاحظات عامة على السيارة

١ valve cover already opened

٢ timing cover already opened

٣ dents under neath by stone / small

٤ تم فك غطاء الصباب + تم فك سدر الماكينه

٥ طعجات اسفل السياره اثر حصا

قوة الماكينة: 91 %

فحص الصبغ ١ لم يتم فحص الصبغ

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically checked based on the customer's desire

لم يتم فحص السيارة كهربائيا
(اسكنر) وهذا على رغبة العميل
The car is not checked electrically (scanner) This is the client's desire

جمعة حسن الدوسري
٧٧٧٠٢٨٨٠
الاستقدام

يتم فحص السيارة كالآتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجيرعن القيادة
- المحل غيرمسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

توقيع العميل

.....

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤ , ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : w.checking@yahoo.com
Tel : 66666534, 33663661 - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com
شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد