INTERNATIONAL GERMAN

شركة الدولي الألماني

INTERNATIONAL GERMAN

لفحص وصيانة السيارات

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات *اصلاح كهرباء السيارات

نوع الفحص : شاصى + الماكينه + الجير	نوع السيارة : مرسيدس/ اسود١٨٩٠٣٠
وقت الفحص : 09:00	رقم اللوحة : 549704
تاريخ الفحص : 2025-02-25	موديل السيارة : 2013

ملاحظات عامة على السيارة

١ طعجات / خدوش فى البودى من الخارج بسيط + الرنجات

٢ تعديل فى الواجهه الاماميه + موخره السياره + اجزاء من البودى

٣ طعجات اسفل السياره اثر مطبات + طعج فى جسر الصدام الخلفى

٤ نقص فى الكفرات السفليه +طعج فى قاعده راس الشاصى الخلفى يسار

٥ طعج فى بطن الرفرف الخلفى يمين + تبديل كاسكيت سدر الماكينه / غطاء الصباب

٦ تشييك على التربو + الهوزات (تهريب زيت) + تم فك برغى الجير + كرنكيس الجير

٧ تبديل كاسكيت كرنكيس الماكينه + تبديل اذرعه عامود توازن امامى

٨ تشييك على هوز مبرد زيت الماكينه و الجير + سيرفمس للماكينه و الجير

٩ تبديل ربلات عامود الشفت + تبديل بوشات اذرعه خلفيه

١٠ تبديل جامبينات خلفيه + كسر فى مقاس زيت الماكينه + تشيك على هوز فلتر الهواء

١١ كسر فى الكفرات السفليه + تبديل زيت الماكينه

١٢ تبديل جامبينات اماميه / قواعد +تشييك على عامود الاسيترنج + دقه فى الجير رقم ٢ بسيط

١٣ تبديل ربلات عامود الشفت + تشييك على المرايا اليمين / يسار + تشييك توابر

١٤ تشييك على جنزير السدر + طرمبه زيت الماكينه و الجير

قوة الماكينة: 85 %

فحص الصبغ

١ الباته + الصدامين +١/٢ الشنطه

٢ ١/٢ الباب الخلفى يسار

٣ الرفرف الخلفى يسار

* تم يتم فحص السيارة كهرباء (سكنر) وهذا على رغبة العميل

* The car is not checked electricity (Scanner) This is the client's desire

يتم فحص السيارة كالآتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجيرعن القيادة
- المحل غيرمسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

المدير المسؤول محمد التويل QATAR 33368676 Mohammed eltaweel

توقيع العميل

شركة ذات مسؤلية محدودة

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤ , ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : n.checking@yahoo.com
Tel : 66666534, 33663661 - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: n.checking@yahoo.com
شارع سلوى بجوار إشارات اللقائم وعين خالد