تقرير المركبة						
Car Sticker	6194	رقم الملصق	Car Motors	اتويوت	علامة المركبة	
Chassis Number	JTMHT09J785011985	رقم الشاسيه	Car brand	GXR	فنة المركبة	
Milage	336,518.00	العداد	Man.Year	2008	سنة الصنع	

Mechanichs	الميكانيك - 3	Visual -	النظري	Engine -	الماكينة -
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
اخری - Others		الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة	Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
	تشيك على الجمبينات الباتة الدبل لا يعمل	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not	_	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
check Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar			
Four-wheel-drive not working Silencer (exhaust)	الدبل لا يعمل تشيك على السيلنسر	inspected due to gar			

ويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.