

تقرير المركبة

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|------------|--------|---------------|
| Car Sticker | 6224 | رقم الملصق | Car Motors | TOYOTA | علامة المركبة |
| Chassis Number | JTEBU25J330018244 | رقم الشاسيه | Car brand | PRADO | فئة المركبة |
| Milage | 379,334.00 | العداد | Man.Year | 2003 | سنة الصنع |

| الميكانيك - Mechanics | | النظري - Visual | | الماكينة - Engine | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Repair Suspension System. | تصليح نظام التعليق | -- | | -- | Slight smoke دخان بسيط |
| Check tire & Wheel alignment. | فحص نواير وعمل ميزانية | | | Check oil Letfers | تشبيك لفترات الزيت |
| Gear mount replacement. | تبديل كراسي جير | | | Engine roughness | خشونة في الماكينة |
| Engine mount replacement. | تبديل كراسي ماكينة | | | Timing chain and oil pump check | تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Front differential mount replacement. | تبديل كرسي دفرنش امامي | | | | |
| Slight gearbox oil leak. | تهريب زيت جير خفيف | | | | |
| Leakage from steering box | تهريب زيت من مجموعة الستيرنج | | | | |
| Gear service | سيرفيس جير | | | | |
| Engine service | سيرفيس ماكينة | | | | |
| General electrical check | تشبيك على الكهرباء العامة | | | | |
| Airbag check | تشيك على الايرباق | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| اخرى - Others | | الشاصي - Chassis | | الجرير - Gear | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Battery and aAlternator check | تشبيك البطارية والدينامو | Front chassiss (left) Dent | طعج شاصي امامي يسار | Shock on Shifting. | دقة على الجرير |
| Four-wheel-drive not working | الدبل لا يعمل | Front chassiss (right) Dent | طعج شاصي امامي يمين | Gearbox delay | تاخير في الجرير |
| Silencer (exhaust) check | تشبيك على السيلنسر (الشكمان) | Rear chassiss (left) Head Dent | طعج راس شاصي خلفي يسار | | |
| | | Rock hit. | ضرب حصا | | |
| | | Rust on the Chassis | حلا اسفل السيارة | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Notes

صينغ كامل

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.