

**INTERNATIONAL
GERMAN**



الدولي الألماني

INTERNATIONAL
GERMAN

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : لكزس ابىض مك ١٩٠٨٥٠

رقم اللوحة : ٤٧٢٤١١

موديل السيارة : ٢٠١٧

نوع الفحص : جير + ماكينة + شاصي

وقت الفحص : ٠٤:٤٦ AM

تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠١-٢٣

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ طعجات وخدوش في السيارة من الخارج + رينجات // كسر في الليثيات
- ٢ لسيارة بحاجة الى غسيل من الخارج // تعديل و معجون في الرفرف الخلفي يسار + اجزاء الصبغ
- ٣ ضربات حصا على البوادي
- ٤ تعديل في مؤخرة السيارة جهة اليسار
- ٥ تم رش الشاصي جار (لم يتم فحص الشاصي بدقة)
- ٦ تم فك سدر الماكينة + غطاء الصبابات
- ٧ حلا اسفل السيارة + طعجات من اثر حصا
- ٨ طعج اسفل البوادي الخلفي يسار + طعج في قاعدة الصدام الامامي
- ٩ تبديل بوشات مقصات امامية
- ١٠ تم فك كرنكيس الجير
- ١١ تشيك على جنزير الصدر و طرömمة زيت الماكينة و الجير
- ١٢ سيرفس ماكينة و سيرفس جير

رفرف خلفي يسار	١	فحص	٩٠
صدامين + دواسات	٢	الصبغ	%

٣ كيت بلاستيك ١/٢ + ١٢ شنطة

* لم يتم فحص السيار كهرباء
(اسكندر) وهذا على رغبة العميل

* The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالتالي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عنقيادة
- المحل غير مسؤوال عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل