تقرير المركبة							
Car Sticker	5325	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTEHJ09J555120636	رقم الشاسيه	Car brand	GXR	فنة المركبة		
Milage	258,043.00	العداد	Man.Year	2005	سنة الصنع		

•					
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Slight smoke	دخان بسيط
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Check Engine Light.	خطأ في
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
اخری - Others		الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
Four-wheel- drive not working		Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	Gearbox delay	تاخير في الجير
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين		
		Middle Chassis Dent.	طعج وسط الشاصي		
		Rock hit.	ضرب حصا		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ كامل يوجد اثر قلب تم فصل الدفع الامامي . بحاجة لي اصلاح نظام التشغل لي اعادة المعاينة

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يُّ يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جَسور الشاصي. . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

2- وجود عطل رئيسي هي الحدركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم نحره هي التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.

خُلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البياتات الواردة في هذا له ثقة

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.