تقرير المركبة							
Car Sticker	5332	رقم الملصق	Car Motors	GMC	علامة المركبة		
Chassis Number	1GTP99EL4LZ161446	رقم الشاسيه	Car brand	Sieera AT4	فنة المركبة		
Milage	119,032.00	العداد	Man.Year	2020	سنة الصنع		

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Engine mount replacement.		Front light crack	كسر في الضوء الامامي		لا يوجد ملاحظات
Gear service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
اخری - Others		الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

يوجد حماية كاملة على البدي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

2- يتم تشيع النصب على طريق لحسمه المعمرة (استريسه) من داخل المجلس المراد فطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع الممركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصبي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصبي) مثل راس الشاصبي او جسور الشاصبي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وُجُود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

ُخَلِي شَرِكَهُ مَرَّادُ فَطَرَ صَرَاحَهُ أَي مُسؤولِيهُ عَنْ دَفَهُ أَوْ اكْتُمَالُ الْبِياتَاتُ الواردة في هذا لوثيقة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.