

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : تويوتا لاند كروز / اسود ٣٤٥١٧
رقم اللوحة : 829700
موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصي + الماكينه + الجير
وقت الفحص : 10:15
تاريخ الفحص : 2024-03-06

ملاحظات عامة على السيارة

١ خدوش فى البودى / حمايه

٢ حلا بسيط + طعجات اسفل السياره اثر حصا

٣ السياره بحاجه الى برمج

٤ سيرفيس للماكينه + تشييك على ماء الرديتر

٥ تشييك على حساسات الصدام + كسر فى الطابلون + تشييك على حساسات التواير

٦ body scratches / protection

٧ corrosion and dent by stone

٨ car need to re programming

٩ engine service + check raditor water

١٠ check bumper sensor + tires sensor


١١ dashboard crack

١ البودى بالكامل حمايه

فحص
الصبغ

قوة الماكينه: 94 %

★ لم يتم فحص السيارة كهرباء
{اسكنر} وهذا على رغبة العميل
★ The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تلفون: ٦٦٦٦٦٥٣٤، ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: wcheckino@yahoo.com