| تقرير المركبة | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|---------------|--|--|
| Car Sticker | 5407 | رقم الملصق | Car Motors | Gmc | علامة المركبة | | |
| Chassis Number | 1GTEK19J77Z602031 | رقم الشاسيه | Car brand | Sirra 1500 | فنة المركبة | | |
| Milage | 174,943.00 | العداد | Man.Year | 2007 | سنة الصنع | | |

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| الميكانيك - Mechanichs | | النظري - Visual | | الماكينة - Engine | |
| Repair Suspension System. | تصليح نظام التعليق | Front windshield crack | كسر في الزجاج الامامي | Slight smoke | دخان بسيط |
| Check tire & Wheel alignment. | فحص تواير وعمل ميزانية | | | Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Engine belt and bearings replacement. | تبديل سير الماكينة + البرينجات | | | | |
| Front differential mount replacement. | تبدیل کرسی دفرنش امامی | | | | |
| Rear differential mount replacement. | تبدیل کرسی دفرنش خلفی | | | | |
| Slight engine oil leak. | تهريب زيت ماكينة خفيف | | | | |
| Slight gearbox oil leak. | تهریب زیت جیر خفیف | | | | |
| Slight differential oil leak | تهریب زیت دفرنش خفیف | | | | |
| Leakage from steering box | تهريب زيت من مجموعة الستيرنج | | | | |
| Gear service | سیرفیس جیر | | | | |
| Engine service | سيرفيس ماكينة | | | | |
| General electrical check | تشييك على الكهرباء العامة | | | | |
| Airbag check | تشيك على الايرباق | | | | |
| | | | | | |
| Other | ا اخری - s | Chassis | الشاصى - 3 | Gear | الجير - |
| Four-wheel- drive check | | Front chassis (left) Head Dent | طعج راس شاصي امامي يسار | | لا يوجد ملاحظات |
| Silencer (exhaust) check | تشيك على السيلنسر (الشكمان) | Front chassis (Right) Head Dent | طعج راس شاصي امامي يمين | | |
| | | Chassis painted previously | تم صبغ الشاصي من قبل | | |
| | | Rust on the Chassis | حلا اسفل السيارة | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

I

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ كامل تشيك يدة الغيرات

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضًار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

- وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكر قي التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائى.

تخليَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا اله شفة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.