تقرير المركبة							
Car Sticker	5365	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	RKLBB9HE3F5085387	رقم الشاسيه	Car brand	الوروك	فنة المركبة		
Milage	231,444.00	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع		

willage	231,444.00		Man. Tear	2015	سه الصبع
Mochanisha A. M. M.		Viewel - 1th		الماكينة - Engine	
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكية - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Slight smoke	دخان بسيط
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
اخری - Others		Chassis	الشاصي - ٥	Gear	الحدر -
Battery and		Front chassis	-	•	J., .
alternator check	تشييك البطارية والدينامو		طعج راس شاصي امامي يسار	and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
Air conditioning check	تشيك على المكيف	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Check Axels	تحقق من المحاور
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)				
		loton Balatavit II	Con i c ii <u>ii nii </u>		
	N	lotes Related to the	دطات تخص المركبة - Car	NA	

صبغ كامل عدا السقف

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وَجُود صَرر في الشّاصَـي (لا يشمل أي اجزاء آخرى مرتبطة بالشّاصّي) مثل راس الشّاصي أو جسور الشّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لمُ يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.